


Lösningsförslag till tentamen TSFS13 Elektroteknik 2024-05-30

1.

Nodanalys:



$$J_2 = \frac{E_2 - V}{R_2} \dots (1)$$


$$J_0 - J_1 + J_2 - J_3 = 0 \Rightarrow$$

$$J_0 - \frac{V - 0}{R_1} + \frac{E_2 - V}{R_2} - \frac{V - (-E_3)}{R_3} = 0$$

$$\Rightarrow V = +2,25 \text{ V}$$

$$\text{INS i (1)} \rightarrow \underline{J_2 = 3,0 \text{ A}}$$

2a)



$$u(t) = 230\sqrt{2} \sin(100\pi t + 0^\circ) \text{ V} \rightsquigarrow U = 230\sqrt{2} e^{j0^\circ} \text{ V}$$

$$I = \frac{U}{R + j\omega L} \Rightarrow$$

$$I = \frac{230\sqrt{2} e^{j0^\circ}}{24,0 + j100\pi \cdot 0,0513} =$$

$$= \frac{230\sqrt{2} e^{j0^\circ}}{\sqrt{24^2 + 18^2} e^{j\arctan \frac{18}{24}}} = 7,67\sqrt{2} e^{-j37^\circ} \text{ A}$$

$$\rightsquigarrow i(t) = 7,67\sqrt{2} \sin(100\pi t - 37^\circ) \text{ A}$$

2b)

$$I = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}} = 7,67 \text{ A}$$

$$P = R \cdot I^2 \Rightarrow \underline{P = 1,41 \text{ kW}}$$

$$Q = X_L I^2 = \omega L I^2 \Rightarrow \underline{Q = 1,06 \text{ kVAR}}$$

($Q = Q_L$ DÅ C ÄR BORTKOPPLAD)

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \Rightarrow \underline{S = 1,76 \text{ kVA}}$$

ALTERNATIVT SÄTT ATT RÄKNA :

$$P = UI \cos \varphi$$

$$\varphi = \arg U - \arg I = 37^\circ$$


$$Q = UI \sin \varphi$$

$$\begin{array}{cc} \uparrow & \uparrow \\ 0^\circ & -37^\circ \end{array}$$

$$S = UI$$

$$\begin{array}{cc} \uparrow & \uparrow \\ 230V & 7,67A \end{array}$$

2c)



$$Q = Q_L - Q_C$$

$$Q = 0 \Rightarrow Q_C = Q_L$$

$$Q_C = \frac{U^2}{X_C} = \frac{1}{X_C} = \frac{1}{\omega C} = U^2 \omega C$$

$$1,06 \cdot 10^3 = 230^2 \cdot 100\pi \cdot C \Rightarrow C = 63,7 \mu F$$

2d) $Q = 0 \Rightarrow S = P$ och $\cos \varphi = 1 \rightarrow \varphi = 0^\circ$ ($\arg I = \arg U$)

$$S = UI \rightarrow 1,41 \cdot 10^3 = 230 \cdot I \rightarrow I = 6,13A$$

$$\Rightarrow i(t) = 6,13 \sqrt{2} \sin(100\pi t) \text{ A}$$

$$3a) \quad U_{ut} = U_Z - U_{BE} \Rightarrow \underline{U_{ut} = 5,5 \text{ V}}$$

$$U_{CE} = U_{in} - U_{ut} \Rightarrow \underline{U_{CE} = 6,5 \text{ V}}$$

3b) Spänningsfallet mellan plus- och minusingången på OP:n är noll.

$$\Rightarrow U_{R2} = U_Z$$

$$U_{R2} = U_{ut} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_p + R_2}$$

$$R_p = 0 \Rightarrow$$

$$3,3 = U_{ut} \cdot \frac{2400}{7500 + 0 + 2400} \Rightarrow U_{ut} \approx 14 \text{ V} \\ (13,6 \text{ V})$$



$$R_p = 10 \text{ k}\Omega \Rightarrow$$

$$3,3 = U_{ut} \cdot \frac{2400}{7500 + 10000 + 2400} \Rightarrow U_{ut} \approx 27 \text{ V} \\ (27,4 \text{ V})$$

$$\text{ALLT SÅ } \underline{14 \text{ V} \lesssim U_{ut} \lesssim 27 \text{ V}}$$

$$3c) \quad U_{ref} = U_{ut} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow \underline{R_2 \approx 2,1 \text{ k}\Omega} \\ (2089,8 \text{ }\Omega)$$

4a)



$$\begin{aligned}
 U_L &= \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \left| A_1 = A_2 = A_3 \right| = \\
 &= \frac{3}{T} \int_{T/4}^{T/2} u(t) dt = \frac{3}{T} \int_{T/4}^{T/2} 230\sqrt{2} \sin(\omega t) dt = \\
 &= \left| T = \frac{2\pi}{\omega} \right| = \frac{3\omega}{2\pi} \cdot 230\sqrt{2} \left[\frac{-\cos(\omega t)}{\omega} \right]_{\frac{\pi}{2\omega}}^{\frac{\pi}{\omega}} = \\
 &= 155,3 \left[-\cos \pi + \cos \frac{\pi}{2} \right] = \underline{155 \text{ V}} \quad (155,3)
 \end{aligned}$$

4b)

$$\alpha = 150^\circ \rightarrow U_L = 0 = U_{L \min}$$

$$\alpha = 0^\circ \rightarrow U_L = U_{L \max}$$

$$U_{L \max} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = |A_1 = A_2 = A_3| =$$


$$= \frac{3}{T} \int_{T/12}^{5T/12} u(t) dt = \frac{3}{T} \int_{T/12}^{5T/12} 230\sqrt{2} \sin(\omega t) dt =$$

$$= \left| \frac{1}{T} = \frac{2\pi}{\omega} \right| = \frac{3\omega}{2\pi} \cdot 230\sqrt{2} \left[\frac{-\cos(\omega t)}{\omega} \right]_{\frac{\pi}{6\omega}}^{\frac{5\pi}{6\omega}} =$$


$$= 155,3 \left[-\cos \frac{5\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{6} \right] = 269 \text{ V}$$

ALLTSA

$$\underline{0 \text{ V} < U_L < 269 \text{ V}}$$



5.



FALL I (TOMGÅNG) FALL II (BELASTNING)

$$J_{aI} = 4,0 A$$

$$J_{aII} = 49 A$$

$$n_I = 985 \text{ RPM}$$

$$n_{II} = ?$$

$$\Phi_I = \Phi$$

$$\Phi_{II} = 0,97 \Phi$$

$$\eta = ?$$

$$M_a = ?$$

$$+U - R_a J_a - E = 0 \dots (1)$$

$$\text{FALL I} \Rightarrow +198 - 0,20 \cdot 4,0 - E_I = 0 \Rightarrow E_I = 197,2 V$$

$$\text{FALL II} \Rightarrow +198 - 0,20 \cdot 49 - E_{II} = 0 \Rightarrow E_{II} = 188,2 V$$

$$\frac{E_I}{E_{II}} = \frac{\cancel{X} \cdot \cancel{\Phi} n_I}{\cancel{X} \cdot 0,97 \cdot \cancel{\Phi} n_{II}} \Rightarrow \frac{197,2}{188,2} = \frac{985}{0,97 n_{II}}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{n_{II} = 969 \text{ RPM}}}$$

$$\eta = \frac{P_{2a}}{P_1} = \frac{P_1 - P_F}{P_1} \dots (2)$$

P_1 = TILLFÖRD EFFEKT

P_{2a} = AVGIVEN EFFEKT PÅ UTGÅENDE MOTORAXEL

P_F = FÖRLUSTER

$$P_F = P_{FM} + P_{FB} + P_{FO} \dots (3)$$

P_{FM} = FÖRLUST I MAGNETISERINGSLEDNINGEN

P_{FB} = BELASTNINGSFÖRLUST I ANKARET

P_{FO} = FRIKTION OCH VENTILATION

$$P_1 = U J_{II} \Rightarrow P_1 = 198 \cdot 50 = 9900 \text{ W}$$

$$P_{FM} = R_m \cdot J_m^2 \Rightarrow P_{FM} = 198 \text{ W}$$

$$P_{FB} = R_a \cdot J_{aII}^2 \Rightarrow P_{FB} = 0,20 \cdot 49^2 = 480,2 \text{ W}$$

$$P_{FO} = E_I \cdot J_{aI} \Rightarrow P_{FO} = 197,2 \cdot 4,0 = 788,8 \text{ W}$$

$$(3) \Rightarrow P_F = 1467 \text{ W}$$

$$(2) \Rightarrow \underline{\underline{\eta = 0,85}} \quad (85\%)$$

$$P_{2a} = M_a \cdot \frac{2\pi n_{II}}{60} \dots (4)$$

$$P_{2a} = P_1 - P_F \Rightarrow P_{2a} = 8433 \text{ W}$$

$$(4) \Rightarrow 8433 = M_a \cdot \frac{2\pi \cdot 969}{60}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{M_a = 83 \text{ Nm}}}$$